

101107-08-025-210

Bilaga 3 – Tabell på inventerade brunnar med tillhörande fastighet.

Innehållsförteckning

1 Energibrunnar	3
2 Vattenbrunnar.....	15

1 Energibrunnar

Tabell 1 Sammanställning av energibrunnar inom respektive fastighet.

Löpnr	Fastighetsbeteckning	Brunnsbeteckning	Antal energibrunnar (enligt svaret eller samtal med fastighetsägare)	Antal energibrunnar (enligt SGU)	Inventerade brunnar	Kommentar
1	Apotekaren 9	EBo01_Apotekaren 9	7	7	7	Sju protokoll från SGUs arkiv (dock två av de sju borrhålsprotokollen som inte går att öppna).
2	Berget 5	EBo02_Berget 5	2	2	2	Två protokoll från SGUs arkiv.
3	Berget 7	EBo03_Berget 7	1	N/A	1	Inga protokoll.
4	Berget 13	EBo04_Berget 13	N/A	2	2	Två protokoll från SGUs arkiv.
5	Bokbindaren 20	EBo05_Bokbindaren 20	2	2	2	Två protokoll i svar (samma som i SGUs arkiv).
6	Bomlyckan 5	EBo06_Bomlyckan 5	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
7	Bomlyckan 8	EBo07_Bomlyckan 8	2	2	2	Två protokoll från SGUs arkiv.
8	Bromsaren 14	EBo08_Bromsaren 14	2	N/A	2	Två protokoll i svar.
9	Djurläkaren 3	EBo09_Djurläkaren 3	1	3	1	Tre protokoll från SGUs arkiv.
10	Djurläkaren 4	EBo10_Djurläkaren 4	1	0	1	Inga protokoll.
11	Edaskans 1	EBo11_Edaskans 1	2	2	2	Två protokoll från SGUs arkiv.
12	Fiskaren 5	EBo12_Fiskaren 5	2	2	2	Två protokoll i svar (samma som i SGUs arkiv).

Löpnr	Fastighetsbeteckning	Brunnsbeteckning	Antal energibrunnar (enligt svaret eller samtal med fastighetsägare)	Antal energibrunnar (enligt SGU)	Inventerade brunnar	Kommentar
13	Flickskolan 5	EBo13_Flickskolan 5	2	N/A	1	Inga protokoll.
14	Flickskolan 6	EBo14_Flickskolan 6	3	3	3	Tre protokoll från SGUs arkiv.
15	Gesällen 13	EBo15_Gesällen 13	2	2	2	Två protokoll från SGUs arkiv.
16	Getakärr 5:28	EBo16_Getakärr 5 28	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
17	Guldsmeden 5	EBo17_Guldsmeden 5	1	2	1	Två protokoll från SGUs arkiv.
18	Gyltalyckan 3	EBo18_Gyltalyckan 3	1	1	1	Ett protokoll i svar (samma som i SGUs arkiv).
19	Gyltalyckan 4	EBo19_Gyltalyckan 4	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
20	Gyltalyckan 5	EBo20_Gyltalyckan 5	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
21	Gyltalyckan 6	EBo21_Gyltalyckan 6	1	1	1	Ett protokoll i svar (samma som i SGUs arkiv).
22	Gyltalyckan 8	EBo22_Gyltalyckan 8	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
23	Gyltalyckan 9	EBo23_Gyltalyckan 9	1	1	1	Ett protokoll i svar (samma som i SGUs arkiv).
24	Gäddan 4	EBo24_Gäddan 4	1	2	1	Två protokoll från SGUs arkiv.
25	Gäddan 6	EBo25_Gäddan 6	2	2	2	Två protokoll från SGUs arkiv.
26	Gösen 2	EBo26_Gösen 2	1	1	1	Ett protokoll i svar (samma som i SGUs arkiv).
27	Gösen 6	EBo27_Gösen 6	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv. Det finns en vattenbrunn på fastigheten också; se tabellen för vattenbrunnar i denna bilaga.

Löpnr	Fastighetsbeteckning	Brunnsbeteckning	Antal energibrunnar (enligt svaret eller samtal med fastighetsägare)	Antal energibrunnar (enligt SGU)	Inventerade brunnar	Kommentar
28	Gösen 7	EB028_Gösen 7	1	2	1	Två protokoll från SGUs arkiv.
29	Gösen 9	EB029_Gösen 9	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
30	Hantverkaren 13	EB030_Hantverkaren 13	3	2	5	Tre protokoll för Hantverkaren 6 i svar för Hantverkaren 13. Samma protokoll som för Hantverkaren 6 i SGUs arkiv. Men fastigheten Hantverkaren 6 finns inte, utan är Hantverkaren 13. I SGUs arkiv finns ytterligare 2 protokoll för Hantverkaren 13. Så totalt 5 protokoll, vilket stämmer med antal inventerat.
31	Hummern 5	EB031_Hummern 5	1	1	1	Ett protokoll i svar (samma som i SGUs arkiv).
32	Kaninen 9	EB032_Kaninen 9	1	1	1	Ett protokoll i svar (samma som i SGUs arkiv).
33	Kanngjutaren 16	EB033_Kanngjutaren 16	2	4	2	Fyra protokoll i SGUs arkiv (två från 1990 och två från 2009), två protokoll i svar (från 2009).
34	Kanngjutaren 18	EB034_Kanngjutaren 18	4	4	4	Fyra protokoll i svar (samma som i SGUs arkiv).
35	Kanngjutaren 22	EB035_Kanngjutaren 22	2	2	2	Två protokoll i svar (samma som i SGUs arkiv).
36	Klockaren 12	EB036_Klockaren 12	1	N/A	1	Inget protokoll. Det finns en vattenbrunn också på fastigheten; se tabellen för vattenbrunnar i denna bilaga.
37	Kopparslagaren 9	EB037_Kopparslagaren 9	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
38	Kopparslagaren 10	EB038_Kopparslagaren 10	2	2	2	Två protokoll från SGUs arkiv.
39	Krabban 2	EB039_Krabban 2	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
40	Kronofogden 6	EB040_Kronofogden 6	3	3*	3	Tre protokoll i svar. I protokollen står Kronofogden 5, men adress för Kronofogden 6. *Tre protokoll i SGUs arkiv som ligger på fastigheten Kronofogden 5, men bedöms p.g.a. svaret från Kronofogden 6 och felaktig adress vara felskriven fastighetsbeteckning. Dessa bedöms tillhöra Kronofogden 6.

Löpnr	Fastighetsbeteckning	Brunnsbeteckning	Antal energibrunnar (enligt svaret eller samtal med fastighetsägare)	Antal energibrunnar (enligt SGU)	Inventerade brunnar	Kommentar
41	Krukmakaren 28	EBo41_Krukmakaren 28	2	2*	2	*Två protokoll i SGUs arkiv för Krukmakaren 1. Beställare av brunn och adress är dock fastighetsägaren och adressen för Krukmakaren 28. Dessa två protokoll från SGU bedöms därför tillhöra Krukmakaren 28.
42	Krögaren 4	EBo42_Krögaren 4	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
43	Krögaren 5	EBo43_Krögaren 5	2	2	2	Två protokoll från SGUs arkiv.
44	Kvarnen 4	EBo44_Kvarnen 4	2	2	2	Två protokoll från SGUs arkiv.
45	Kvarnen 6	EBo45_Kvarnen 6	1	1	1	Inga protokoll i SGUs arkiv.
46	Kvarnen 7	EBo46_Kvarnen 7	1	2	2	Två protokoll från SGUs arkiv.
47	Kvarnliden 1	EBo47_Kvarnliden 1	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
48	Kvarnliden 4	EBo48_Kvarnliden 4	1	2	1	Två protokoll från SGUs arkiv. Det finns en vattenbrunn också på fastigheten; se tabellen för vattenbrunnar i denna bilaga.
49	Kvarnliden 8	EBo49_Kvarnliden 8	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv. Det finns en vattenbrunn också på fastigheten; se tabellen för vattenbrunnar i denna bilaga.
50	Laken 1	EBo50_Laken 1	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
51	Laken 5	EBo51_Laken 5	2	2	2	Två protokoll från SGUs arkiv.
52	Laken 8	EBo52_Laken 8	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
53	Laken 11	EBo53_Laken 11	1	N/A	1	Inga protokoll från SGUs arkiv.
54	Laxen 14	EBo54_Laxen 14	2	2	2	I inventeringsprotokoll står 5 brunnar enligt SGU, men 3 av de fem brunnarna var från fastighet Laxen 14 i Falkenberg. Två protokoll för Laxen 14 i SGUs arkiv
55	Lilla Berg 23	EBo55_Lilla Berg 23	1	2	1	Två protokoll från SGUs arkiv. 2 brunnar i kommunens arkiv

Löpnr	Fastighetsbeteckning	Brunnsbeteckning	Antal energibrunnar (enligt svaret eller samtal med fastighetsägare)	Antal energibrunnar (enligt SGU)	Inventerade brunnar	Kommentar
56	Lilla Kari 11	EBo56_Lilla Kari 11	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
57	Lon 3	EBo57_Lon 3	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
58	Lotsen 1	EBo58_Lotsen 1	3	N/A	3	Inga protokoll från SGUs arkiv.
59	Lotsen 3	EBo59_Lotsen 3	2	2	2	Två protokoll från SGUs arkiv.
60	Lotsen 5	EBo60_Lotsen 5	4	3	4	Fyra protokoll enligt svar (varav 3 också fanns i SGUs arkiv, det fjärde hålet är borrarat 2016 och kanske inte registrerats än hos SGU).
61	Lubben 7	EBo61_Lubben 7	1	2	2	Två protokoll från SGUs arkiv.
62	Lubben 8	EBo62_Lubben 8	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
63	Lubben 13	EBo63_Lubben 13	N/A	9	9	Nio protokoll från SGUs arkiv.
64	Lubben 14	EBo64_Lubben 14	N/A	9	9	Nio protokoll från SGUs arkiv.
65	Lubben 15	EBo65_Lubben 15	3	3	3	Tre protokoll från SGUs arkiv.
66	Lubben 17	EBo66_Lubben 17	2	1	2	Ett protokoll från SGUs arkiv.
67	Lubben 21	EBo67_Lubben 21	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
68	Matrosen 2	EBo68_Matrosen 2	2	2	2	Två protokoll från SGUs arkiv.
69	Matrosen 3	EBo69_Matrosen 3	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
70	Mästaren 10	EBo70_Mästaren 10	-	3	3	Tre protokoll från SGUs arkiv. Mästaren 10 har besökts men brunnar ej hittats. Fastighetsägarens svar avser fastighet Magistern 7, på adress Kungsgatan 32.

Löpnr	Fastighetsbeteckning	Brunnsbeteckning	Antal energibrunnar (enligt svaret eller samtal med fastighetsägare)	Antal energibrunnar (enligt SGU)	Inventerade brunnar	Kommentar
71	Renen 1	EBo71_Renen 1	1	N/A	1	Inga protokoll i SGUs arkiv
72	Renen 8	EBo72_Renen 8	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
73	Rosen 45	EBo73_Rosen 45	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
74	Rudan 1	EBo74_Rudan 1	3	3	3	Tre protokoll från SGUs arkiv.
75	Sandlyckan 3	EBo75_Sandlyckan 3	3	4	3	Fyra protokoll från SGUs arkiv.
76	Siken 15	EBo76_Siken 15	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
77	Siken 18	EBo77_Siken 18	2	2	2	Två protokoll från SGUs arkiv.
78	Siken 21	EBo78_Siken 21	3	3	3	Tre protokoll från SGUs arkiv.
79	Skepparen 1	EBo79_Skepparen 1	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
80	Skepparen 2	EBo80_Skepparen 2	1	2	1	Två protokoll från SGUs arkiv.
81	Skepparen 3	EBo81_Skepparen 3	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
82	Skepparen 4	EBo82_Skepparen 4	1	N/A	1	Inga protokoll i SGUs arkiv
83	Skepparen 5	EBo83_Skepparen 5	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
84	Skepparen 8	EBo84_Skepparen 8	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
85	Skepparen 10	EBo85_Skepparen 10	2	2	2	Två protokoll från SGUs arkiv.

Löpnr	Fastighetsbeteckning	Brunnsbeteckning	Antal energibrunnar (enligt svaret eller samtal med fastighetsägare)	Antal energibrunnar (enligt SGU)	Inventerade brunnar	Kommentar
86	Skepparen 20	EBo86_Skepparen 20	4	N/A	4	Inga protokoll i SGUs arkiv
87	Snidaren 3	EBo87_Snidaren 3	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
88	Snidaren 12	EBo88_Snidaren 12	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
89	Snidaren 14	EBo89_Snidaren 14	0	N/A	3	Inga brunnar enligt enkätsvaret men 3 st. brunnar ska finnas enligt samtal med fastighetsägare. Inga protokoll i SGUs arkiv.
90	Stenbiten 2	EBo90_Stenbiten 2	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
91	Stenbiten 23	EBo91_Stenbiten 23	2	3	3	Tre protokoll från SGUs arkiv.
92	Stenbiten 24	EBo92_Stenbiten 24	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
93	Stormen 12	EBo93_Stormen 12	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
94	Stormen 13	EBo94_Stormen 13	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
95	Svingeln 4	EBo95_Svingeln 4	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
96	Svingeln 2	EBo96_Svingeln 2	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
97	Söderport 2	EBo97_Söderport 2	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
98	Söderport 13	EBo98_Söderport 13	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
99	Söderport 14	EBo99_Söderport 14	N/A	2	1	Antal energibrunnar oklart enligt svaret. Det finns även en vattenbrunn på fastigheten enligt svar; se tabellen för vattenbrunnar. Två protokoll från SGUs arkiv.
100	Vallgången 4	EB100_Vallgången 4	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.

Löpnr	Fastighetsbeteckning	Brunnsbeteckning	Antal energibrunnar (enligt svaret eller samtal med fastighetsägare)	Antal energibrunnar (enligt SGU)	Inventerade brunnar	Kommentar
101	Vallgången 5	EB101_Vallgången 5	2	2	2	Två protokoll från SGUs arkiv.
102	Vallgången 19	EB102_Vallgången 19	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
103	Vallgången 3	EB103_Vallgången 3	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
104	Vare 2:8 o 2: 9	EB104_Vare 2 8 o 2 9	1	N/A	0	Ej inventerats. Ligger utanför påverkansområdet. Inga protokoll i SGUs arkiv
105	Vindragaren 2	EB105_Vindragaren 2	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
106	Väktaren 7	EB106_Väktaren 7	4	N/A	4	Inga protokoll från SGUs arkiv.
107	Åkaren 12	EB107_Åkaren 12	2	2	2	Två protokoll från SGUs arkiv.
108	Gösen 15	EB108_Gösen 15	1	1	1	Ett protokoll från SGUs arkiv.
109	Hantverkaren 8	EB109_Hantverkaren 8	1	1	1	Ett protokoll i SGUs arkiv
110	Hantverkaren 10	EB110_Hantverkaren 10	3	3	3	Tre protokoll i SGUs arkiv
111	Hunden 2	EB111_Hunden 2	2	2	2	Två protokoll i SGUs arkiv
112	Jungmannen 3	EB112_Jungmannen 3	1	1	1	Ett protokoll i SGUs arkiv
113	Klockaren 18	EB113_Klockaren 18	N/A	2	1	Antal energibrunnar oklart enligt enkätsvaret. Två protokoll i SGUs arkiv
114	Kopparslagaren 11	EB114_Kopparslagaren 11	1	N/A	2	Inga protokoll i SGUs arkiv
115	Krukmakaren 2	EB115_Krukmakaren 2	2	N/A	2	Inga protokoll i SGUs arkiv

Löpnr	Fastighetsbeteckning	Brunnsbeteckning	Antal energibrunnar (enligt svaret eller samtal med fastighetsägare)	Antal energibrunnar (enligt SGU)	Inventerade brunnar	Kommentar
116	Kräftan 1	EB116_Kräftan 1	1	1	1	Ett protokoll i SGUs arkiv
117	Krögaren 3	EB117_Krögaren 3	1	1	-	Tillräcklig bra info. Punkt lagts till manuellt. Ett protokoll i SGUs arkiv
118	Lon 1	EB118_Lon 1	1	1	1	Ett protokoll i SGUs arkiv
119	Mjölaren 1	EB119_Mjölaren 1	1	3	2	Tre protokoll i SGUs arkiv
120	Mästaren 8	EB120_Mästaren 8	3	N/A	3	Ej hittad. Ägaren har ej kunnat nås. Fastighetsägare har inte skickat svar på enkäten utan bara skickat anmälan av värmepump på Drottning Blankas plats. Enligt dokumentet ska det finnas tre energibrunnar. Se bilaga 6 för dokumentet.
121	Rådhuset 22	EB121_Rådhuset 22	N/A	6	1	Antal energibrunnar oklart enligt enkätsvaret. Sex protokoll i SGUs arkiv
122	Skepparen 9	EB122_Skepparen 9	1	1	1	Ett protokoll i SGUs arkiv
123	Spiggen 16	EB123_Spiggen 16	7	7	7	Osäkert läge. Protokoll i SGUs arkiv står Spiggen 17, men ligger på Spiggen 16. Spiggen 17 finns inte i Varberg. Samma antal som i svar (7 st) så bedömer att det är dessa protokoll.
124	Söderport 7	EB124_Söderport 7	1	1	1	Låst port till fastighet. Läge enligt skiss. Foto saknas. Ett protokoll i SGUs arkiv
125	Tattarkullen 14	EB125_Tattarkullen 14	2	2	2	Två protokoll i SGUs arkiv
126	Timmermannen 3	EB126_Timmermannen 3	?	N/A	1	Inga protokoll i SGUs arkiv
127	Vallgången 7	EB127_Vallgången 7	1	1	1	Ett protokoll i SGUs arkiv
128	Verkstaden 6	EB128_Verkstaden 6	1	3	2	Ett protokoll i SGUs arkiv
129	Väktaren 6	EB129_Väktaren 6	N/A	6	2	Antal energibrunnar oklart enligt enkätsvaret. Sex protokoll i SGUs arkiv

Löpnr	Fastighetsbeteckning	Brunnsbeteckning	Antal energibrunnar (enligt svaret eller samtal med fastighetsägare)	Antal energibrunnar (enligt SGU)	Inventerade brunnar	Kommentar
130	Bagaren 5	EB130_Bagaren 5	1	2	2	Två protokoll i SGUs arkiv
131	Edaskans 3	EB131_Edaskans 3	N/A	3	2	Antal energibrunnar oklart enligt enkätsvaret. Tre protokoll i SGUs arkiv
132	Falkenbäck 24	EB132_Falkenbäck 24	N/A	1	1	Antal energibrunnar oklart enligt enkätsvaret. Ett protokoll i SGUs arkiv
133	Flickskolan 1	EB133_Flickskolan 1	3	3	3	Tre protokoll i SGUs arkiv
134	Gamleby 4	EB134_Gamleby 4	2	2	2	Två protokoll i SGUs arkiv
135	Gäddan 9	EB135_Gäddan 9	2	2	2	Två protokoll i SGUs arkiv
136	Gösen 3	EB136_Gösen 3	2	2	1	Ett protokoll i SGUs arkiv
137	Gösen 5	EB137_Gösen 5	1	1	1	Ett protokoll i SGUs arkiv
138	Gösen 16	EB138_Gösen 16	1	N/A	1	Inga protokoll i SGUs arkiv
139	Haga 6	EB139_Haga 6	N/A	N/A	1	Antal brunnar är oklart enligt enkätsvaret. Inga protokoll i SGUs arkiv
140	Brunnsparken 5	EB140_Brunnsparken 5	N/A	2	2	Antal brunnar är oklart enligt enkätsvaret. Två protokoll i SGUs arkiv
141	Fiskaren 16	EB141_Fiskaren 16	1	N/A	1	Fastighetsägare misstänker att det kan finnas två hål men vet ej exakt. Inga protokoll i SGUs arkiv
142	Järven 11	EB142_Järven 11	1	1	1	Ett protokoll i SGUs arkiv
143	Krögaren 11	EB143_Krögaren 11	1	N/A	1	Inga protokoll i SGUs arkiv
144	Kvarnen 5	EB144_Kvarnen 5	1	1	1	Ett protokoll i SGUs arkiv

Löpnr	Fastighetsbeteckning	Brunnsbeteckning	Antal energibrunnar (enligt svaret eller samtal med fastighetsägare)	Antal energibrunnar (enligt SGU)	Inventerade brunnar	Kommentar
145	Lilla Berg 9	EB145_Lilla Berg 9	1	N/A	1	Inga protokoll i SGUs arkiv
146	Lubben 10	EB146_Lubben 10	1	1	1	Läge enligt mått på brunnsbricka. Ett protokoll i SGUs arkiv
147	Magistern 7	EB147_Magistern 7	3	2	2	Enkät svar ger tre brunnar, dock visar bifogade brunnsprotokoll och brickor vid inventering på två brunnar. Två protokoll i SGUs arkiv
148	Siken 20	EB148_Siken 20	N/A	N/A	3	Fastighetsägare vet inte var den finns. Inga protokoll i SGUs arkiv
149	Siken 22	EB149_Siken 22	2	2	2	Två protokoll i SGUs arkiv
150	Söderport 11	EB150_Söderport 11	1	N/A	1	Inga protokoll i SGUs arkiv
151	Krögaren 6 och 7	EB151_Krögaren 6 o 7	N/A	N/A	0	Antal brunnar oklart enligt enkät svaret. Inga protokoll i SGUs arkiv Vid samtal med fastighetsägare framgår att ingen EB tillhör fastigheten.
153	Gäddan 15	EB154_Gäddan 15	1	1	1	Ett protokoll i SGUs arkiv
154	Lon 6	EB155_Lon 6	1	1	1	Ett protokoll i SGUs arkiv
155	Rudan 28	EB156_Rudan 28	6	6	6	Sex protokoll i SGUs arkiv
156	Lubben 11	EB157_Lubben 11	1	2	2	Oklart antal brunnar i enkät svar. Två brickor och två brunnar inventerade. Två protokoll i SGUs arkiv
157	Vare 2:34	EB158_Vare 2 34	1	1	1	Ett protokoll i SGUs arkiv
157	Siken 16	EB159_Siken 16	N/A	1	1	1 brunn enligt SGU. Fastighetsägare vet ej hur många brunnar som finns. Ett protokoll från SGUs arkiv
158	Siken 17	EB160_Siken 17	N/A	2	2	2 brunnar enligt SGU. Fastighetsägare vet ej hur många brunnar som finns. Två protokoll i SGUs arkiv
159	Lubben 18	EB161_Lubben18	1	1	1	Inget protokoll i SGUs arkiv

Löpnr	Fastighetsbeteckning	Brunnsbeteckning	Antal energibrunnar (enligt svaret eller samtal med fastighetsägare)	Antal energibrunnar (enligt SGU)	Inventerade brunnar	Kommentar
160	Magistern 6	EB162_Magistern6	0	3	0	<p>Brunnarna hittades ej och varken nuvarande eller tidigare fastighetsägare känner till dem.</p> <p>Enligt borrhprotokollen borrades 1987 tre brunnar på fastigheten, som i folkmun går under namnet OP-huset. Nuvarande fastighetsägare känner inte till några brunnar. Nuvarande fastighetsägare har därför pratat med den fastighetsägare som ägde fastigheten 1987 (hantverkarföreningen), men denne kan inte minnas att det borrats tre djupbrunnar där.</p> <p>Tre protokoll i SGUs arkiv</p>

2 Vattenbrunnar

Tabell 2 Sammanställning av vattenbrunnar med tillhörande fastighet.

Löpnr	Fastighetsbeteckning	Brunnsbeteckning	Antal vattenbrunnar (enligt svaret eller samtal med fastighetsägare)	Inventerade brunnar	Kommentar
1	Getakärr 6:16	VBo01_Getakärr 6 16	(2	2	-
2	Getakärr 6: 21	VBo02_Getakärr 6 21	2	1	-
3	Getakärr 6:22 mfl	VBo03_Getakärr 6 22 mfl	1	1	-
4	Gäddan 1	VBo04_Gäddan 1	1	1	-
5	Kopparslagaren 5	VBo05_Kopparslagaren 5	1	1	-
6	Kvarnen 2	VBo06_Kvarnen 2	1	1	-
7	Kvarnliden 5	VBo07_Kvarnliden 5	1	1	-
8	Laxen 23	VBo08_Laxen 23	1	1	-
9	Nålmakaren 14	VBo09_Nålmakaren 14	1	1	-
10	Rosen 4	VBo10_Rosen 4	1	1	Delar brunn med Rosen 5.
11	Sandlyckan 5	VBo11_Sandlyckan 5	1	1	-
12	Platsarna 12	VBo12_Platsarna 12	1	1	-

Löpnr	Fastighetsbeteckning	Brunnsbeteckning	Antal vattenbrunnar (enligt svaret eller samtal med fastighetsägare)	Inventerade brunnar	Kommentar
13	Skepparen 23	VBo13_Skepparen 23	1	1	Angivet som en vattenbrunn i svaret men det är en dräneringsbrunn.
14	Spiggen 8	VBo14_Spiggen 8	1	1	-
15	Söderport 15	VBo15_Söderport 15	1	1	-
16	Träslöv 13 4 & Träslöv 13:19	VBo16_Träslöv 13 4 & Träslöv 13:19	2	2	-
17	Träslöv 17 11	VBo17_Träslöv 17 11	1	1	-
18	Träslöv 31 1	VBo18_Träslöv 31 1	1	2	1 enligt enkätsvar men 2 brunnar har påträffats vid platsbesök.
19	Träslöv 33 1	VBo19_Träslöv 33 1	2	2	-
20	Vare 2 35	VBo20_Vare 2 35	1	1	-
21	Vare 2 37	VBo21_Vare 2 37	1	1	-
22	Vare 2 38	VBo22_Vare 2 38	1	1	-
23	Vare 2 40	VBo23_Vare 2 40	1	1	-
24	Vare 8 1	VBo24_Vare 8 1	1	1	-
25	Vare 13 2	VBo25_Vare 13 2	1	1	-
26	Gösen 6	VBo26_Gösen 6	1	1	-

Löpnr	Fastighetsbeteckning	Brunnsbeteckning	Antal vattenbrunnar (enligt svaret eller samtal med fastighetsägare)	Inventerade brunnar	Kommentar
27	Gösen 15	VBo27_Gösen 15	2	2	-
28	Klockaren 12	VBo28_Klockaren 12	1	1	-
29	Kvarnliden 1	VBo29_Kvarnliden 1	1	1	-
30	Kvarnliden 4	VBo30_Kvarnliden 4	1	1	-
31	Kvarnliden 8	VBo31_Kvarnliden 8	2	2	-
32	Snidaren 3	VBo32_Snidaren 3	1	1	-
33	Söderport 14	VBo33_Söderport 14	N/A	1	Antal brunnar oklart enligt svaret.
34	Vare 2: 8 och 2: 9	VBo34_Vare 2 8 o 2 9	1	0	Saknas i kartan. Utanför påverkansområdet.
35	Laken 3	VBo35_Laken 3	1	1	-
36	Rosen 5	VBo36_Rosen 5	1	1	Samma brunn som VBo10. Delar brunn med Rosen 4.
37	Rosen 47	VBo37_Rosen 47	1	1	-
38	Krögaren 6 o 7	VBo38_Krögaren 6 o 7	1	1	-
39	Vare 2: 7	VBo39_Vare 2 7	N/A	N/A	Vare 2 ;7 i kartan motsvarar inte fastigheten i svaret. Fastigheten som avses i enkätsvaret ligger utanför påverkansområde och inventeras inte.
40	Norrdal 1	VBo40_Norrdal 1	1	1	-

Löpnr	Fastighetsbeteckning	Brunnsbeteckning	Antal vattenbrunnar (enligt svaret eller samtal med fastighetsägare)	Inventerade brunnar	Kommentar
41	Snidaren 2	VBo41_Snidaren 2	1	1	-
42	Söderport 11	VBo42_Söderport 11	0	0	Fastighet besökts och bara 1 energibrunn inventerats. Enligt samtal med fastighetsägare det finns bara en energibrunn på fastigheten. Enkätsvaret kunde tolkas som om det fanns en vattenbrunn på fastigheten som inte används.
43	Tattarkullen 9	VBo43_Tattarkullen 9	1	1	-
44	Träslöv 10:6	VBo44_Träslöv 10 6	1	1	-
45	Vare 2:34	VBo45_Vare 2 34	1	1	-
46	Vare 2:34	VBo46_Vare 2 34	1	1	-
47	Vare 2:34	VBo47_Vare 2 34	1	1	-
48	Vare 2:34	VBo48_Vare 2 34	1	1	-
49	Vare 2:34	VBo49_Vare 2 34	0	1	Vare 2:34 har rapporterat i 4 vattenbrunnar. Vid fältbesök inventerades även en grävd brunn på fastigheten som fungerat som samlingsbrunn för de fyra borrhorna innan kommunalt vatten kopplades in. Används ej idag.
50	Getakärr 6:17	VBo50_Getakärr 6 17	N/A	7	

101107-08-025-210

Bilaga 4 Svar på enkäter

Bilaga 5 Resultat av fältinventering

Bilagorna har utelämnats i denna version som ingår i tillståndsprovning av vattenverksamhet. Skälet är att bilagorna innehåller personuppgifter och detaljerad information om förhållandena på enskilda fastigheter.

101107-08-025-210

Bilaga 6 – Oklarheter vid inventering av fastigheter samt justeringar där arkivdata legat fel.

1 Energibrunnar

Tabell 1 Förtydligande av oklarheter vid inventering av energibrunnar

Löpnr	Fastighetsbeteckning	Brunnsbeteckning	Antal energibrunnar (enligt svaret eller samtal med fastighetsägare)	Antal energibrunnar (enligt SGU)	Inventerade brunnar	Kommentar
40	Kronofogden 6	EB040_Kronofogden 6	3	3*	3	Tre protokoll i svar. I protokollen står Kronofogden 5, men adress för Kronofogden 6. *Tre protokoll i SGUs arkiv som ligger på fastigheten Kronofogden 5, men bedöms p.g.a. svaret från Kronofogden 6 och felaktig adress vara felskriven fastighetsbeteckning. Dessa bedöms tillhöra Kronofogden 6.
54	Laxen 14	EB054_Laxen 14	N/A	5	0	Fastighet har besökts men ingen info om brunnar kunde inhämtas. Ingen skiss i enkätsvaret. Inga brickor har hittats på fastigheten.
55	Lilla Berg 23	EB055_Lilla Berg 23	1	2	1	Två protokoll från SGUs arkiv. Fastighetsbeteckning på dessa är Lilla Berg 15. Lilla Berg 15 finns inte i fastighetsregistret, däremot överensstämmer adress med Lilla Berg 23, dessa har därför antagits tillhöra Lilla Berg 23. 2 brunnar i kommunens arkiv.
70	Mästaren 10	EB070_Mästaren 10	3	N/A	0	Svar i enkät var för fel fastighet – svaret gällde fastighet Magistern 7, EB147. Fastighetsägaren har sålt till Skanska, ingen kontaktperson finns. På Mästaren 10 finns enligt SGU 3 brunnar, vilka sannolikt egentligen tillhörde en borrhning som utfördes för Mästaren 8. En anmälan för Mästaren 8 skickades till kommunen för 3 brunnar, men fyra bedöms ha utförts då ett hål var helt torrt. Av de fyra hålen ligger 3 på fastigheten Mästaren 10 och 1 på Mästaren 8. Alla dessa anges som "SGU-brunnar som ej hittats i bilaga 2" trots att 3 brunnar är medtagna i inventeringsresultaten för Mästaren 8, se Mästaren 8 nedan.
89	Snidaren 14	EB089_Snidaren 14	0	N/A	3	Inga brunnar enligt enkätsvaret men 3 st. brunnar ska finnas enligt samtal med fastighetsägare. Inga protokoll i SGUs databas.
104	Vare 2:8 och Vare 2:9	EB104_Vare 2_8 o 2_9	1	N/A	-	Brunnarna (en energibrunn och en vattenbrunn enligt enkätsvaret) ligger på Vare 2_8 eller Vare 2_9 men en del av den fastigheten som ligger långt utanför påverkansområdet, inte de delar som ligger inom påverkansområdet.
120	Mästaren 8	EB120_Mästaren 8	3	N/A	3	Fastighet inventerad. Brunn ej hittad. Ägaren ej nådd. Fastighetsägare har inte skickat svar på enkäten utan bara skickat anmälan av värmepump på Drottning Blankas plats. Enligt anmälan ska det finnas tre energibrunnar på fastigheten. För mer info se Mästaren 10, två rader upp.
147	Magistern 7	EB147_Magistern 7	3	2	2	Enkätsvar ger tre brunnar, dock visar bifogade brunnsprotokoll och brickor vid inventering på två brunnar.

Löpnr	Fastighetsbeteckning	Brunnsbeteckning	Antal energibrunnar (enligt svaret eller samtal med fastighetsägare)	Antal energibrunnar (enligt SGU)	Inventerade brunnar	Kommentar
162	Magistern 6	EB162_Magistern 6	0	3	0	Brunnarna hittades ej och varken nuvarande eller tidigare fastighetsägare känner till dem. Enligt borrhprotokollen borrades 1987 tre brunnar på fastigheten, som i folkmun går under namnet OP-huset. Nuvarande fastighetsägare känner inte till några brunnar. Nuvarande fastighetsägare har därför pratat med den fastighetsägare som ägde fastigheten 1987 (hantverkarföreningen), men denne kan inte minnas att det borrats tre djupbrunnar där.
163	Getakärr 6:17	EB163_Getakärr 6 17	0	1	0	Brukshundsklubben meddelade per telefon att fastigheten inte har någon bergvärmebrunn. Ingen brunn hittad vid inventering. Brunn angiven i SGUs protokoll och kommunens arkiv avser troligen del av fastigheten som ligger utanför 3Dfastigheten och påverkansområdet.

2 Vattenbrunnar

Tabell 2 Förtydligande av oklarheter vid inventering av vattenbrunnar

Löpnr	Fastighetsbeteckning	Brunnsbeteckning	Antal vattenbrunnar (enligt svaret eller samtal med fastighetsägare)	Inventerade brunnar	Kommentar
39	Vare 2 7	VBO39_Vare 2 7	N/A	N/A	Vare 2 7 i kartan motsvarar inte fastigheten i svaret. Fastigheten i svaret ligger utanför påverkansområde och inventeras inte.
42	Söderport 11	VBO42_Söderport 11	0	0	Fastighet besökts och bara 1 energibrunn inventerats. Enligt samtal med fastighetsägare det finns bara en energibrunn på fastigheten. Enkätsvaret kunde tolkas som om det fanns en vattenbrunn på fastigheten som inte används.
49	Vare 2: 34	VBO49_Vare 2:34	4	5	Vare 2:34 har rapporterat i 4 vattenbrunnar (borror). Vid fältbesök inventerades även en grävd brunn på fastigheten som fungerat som samlingsbrunn för de fyra borrhorna innan kommunalt vatten kopplades in. Används ej idag.
50	Getakärr 6:17	VBO50_Getakärr 6 17	N/A	7	Påskbergskolonin. Inget enkät svar har inkommit, ingen kontakt med fastighetsägare. 7 grävda brunnar inventerade vid fältbesök.