

Bilaga 17 – Byggnader med ändrad funktion efter inventering

I några fall har byggnadsfunktionen ändrats i förhållande till det som anges i Lantmäteriets fastighetskarta efter genomförd fältinventering. Vissa byggnader har också utgått eftersom de inte funnits vid inventeringen.

Tabell 1. Byggnader med ändrad funktion efter inventering

Fastighetsbeteckning	ByggnadsID	Byggnadsfunktion i fastighetskartan	Ny byggnadsfunktion efter inventering	Kommentar från inventering
BJÖRKSÄTTRA 1:139		Bostad	Komplementbyggnad Ospecificerad Ö	Teknikbyggnad*
FITTJA 17:23	1000198978	Bostad	Komplementbyggnad Ospecificerad	Teknikbyggnad
GLÖMSTA 1:79	50000635408	Bostad	Komplementbyggnad Ospecificerad	Uthus/Förråd
GLÖMSTA 4:48	1000122769	Verksamhet Ospecificerad	Bostad	Flerfamiljshus
HAGA 1:17	10000773584	Bostad	Komplementbyggnad Ospecificerad	Klubbhus till båtklubb*
HAGA 1:72	10000836195	Bostad	Övrig verksamhet	Fastigheten används som upplag
HAGA 1:77	10000686919	Bostad	Övrig verksamhet	Tidigare verksamhet i form av bilförsäljning
KALVSVIK 17:1	1000197826	Bostad	Komplementbyggnad Ospecificerad	Stall/Förråd
KALVSVIK 17:1	1000201781	Bostad	Komplementbyggnad Ospecificerad	Förråd
KALVSVIK 17:1	50001367438	Bostad	Komplementbyggnad Ospecificerad	Friggebod
KALVSVIK 17:1	50001372637	Bostad	Komplementbyggnad Ospecificerad	Vedskjul
LISSMA 4:466	10000532694	Bostad	Komplementbyggnad Ospecificerad	Klubbhus
LISSMA 4:86	1000030301	Industri Ospecificerad	Bostad	Del av byggnad är bostad
SJÖMÄRKET 13	10000456587	Bostad	-	Byggnaden har rivits
SÖDERBYMALM 3:227	10000810978	Bostad	-	Byggnaden har rivits
SÖDERBYMALM 3:254	50001370590	Bostad	Komplementbyggnad Ospecificerad	Förråd
SÖDERBYMALM 3:261	50001362966	Bostad	Komplementbyggnad Ospecificerad	Förråd

*Byggnaden var ej möjlig att inventera, ändrad byggnadsfunktion utifrån uppgifter från Trafikverket