

Brunns ID	Fastighet	Längd- mätning	Brunns- typ	Användning	Antal brunnar	Motivering
EB142	Järven 11	76+600	Borrad	Energi	1	Brunnen bedöms ligga under ett mindre trädäck enligt inventeringen, vilket innebär betydande åverkan om brunnen ska grävas fram.
EB003	Berget 7	77+350	Borrad	Energi	1	Brunnen används inte längre då fastigheten är ansluten till fjärrvärme, enligt enkätsvar från fastighetsägaren. Vidare ligger brunnen under gjuten betongplatta och är därmed mycket svåråtkomlig.
EB001A-G	Apotekaren 9	77+550	Borrad	Energi	7	Enligt borrprotokoll är brunnarna bentonitfyllda och därmed ej möjliga eller motiverade att mäta i.
EB063A-I	Lubben 13	78+500	Borrad	Energi	9	Brunnarna används ej enligt enkätsvar från fastighetsägaren och bedöms därmed ej motiverade att mäta i.
EB064A-I	Lubben 14	78+500	Borrad	Energi	9	Brunnarna används ej enligt enkätsvar från fastighetsägaren och bedöms därmed ej motiverade att mäta i.
EB135A-B	Gäddan 8	78+850	Borrad	Energi	2	En uttags- och en infiltrationsbrunn. Eftersom brunnarna är påverkade av uttag respektive infiltration bedöms de mindre lämpliga att mäta i.
EB150	Söderport 11	78+000	Borrad	Energi	1	Enligt kontakt med fastighetsägaren i samband med brunnsinventering används inte brunnen längre. Vidare ligger brunnen under en altan vilket gör den svår att koma åt utan betydande åverkan.
VB022	Vare 2:38	82+250	Borrad	Bevattning (har kommunalt dricksvatten)	1	Brunnen bedöms svåråtkomlig för mätning då det sitter ett större vattenfilter ovan borran. Vidare är fastigheten ansluten till kommunalt vatten enligt enkätsvar varför brunnen endast används för bevattning.