

Fastighetsbeteckning	berord. byggnad	Våning	Nuläge 2016						Nollalternativ 2043						Utbyggnad år 2043 - Utan vägnära åtgärder						Utbyggnad år 2043 - Med vägnära åtgärder						Utbyggnad år 2043 Utan vägnära åtgärder		Utbyggnad år 2043 Med vägnära åtgärder		Behov av skydd av uteplats	Kommentar		
			Utomhus, högsta ljudnivåer			Inomhus, befintliga förutsättningar			Utomhus, högsta ljudnivåer			Inomhus, befintliga förutsättningar			Utomhus, högsta ljudnivåer			Inomhus, befintliga förutsättningar			Foreslagna vägnära åtgärder		Utomhus, vid uteplats		Utomhus, vid uteplats									
			Leq (dBA)	Lmax, väg (dBA)	Låg (dBA)	Leq (dBA)	Lmax (dBA)	Låg (dBA)	Leq (dBA)	Lmax (dBA)	Låg (dBA)	Leq (dBA)	Lmax (dBA)	Låg (dBA)	Leq (dBA)	Lmax (dBA)	Låg (dBA)	Leq (dBA)	Lmax, väg (dBA)	Lmax, väg (dBA)	Leq (dBA)	Lmax, väg (dBA)	Lmax, väg (dBA)	Leq (dBA)	Lmax, väg (dBA)	Lmax, väg (dBA)	Leq (dBA)	Lmax, väg (dBA)						
FJÄLKINGE 28:30	X	1	53	56	62	24	27	33	55	57	62	26	28	33	61	62	62	32	33	33	Bullervall (L=34m, h=4m) & Bullerskärm (L=106m, h=4m) & Bullervall (L=200m, h=3m) söder E22	56	57	27	28	Nej		60	62	56	56	Ja		
FJÄLKINGE 28:30	X	2	56	61	62	27	32	33	58	61	62	29	32	33	63	65	62	34	36	33		57	58	28	29	Nej								
FJÄLKINGE 28:31	X	1	50	54	62	21	25	33	52	55	62	23	26	33	57	59	62	28	30	33		54	55	25	26	Nej		47	47	47	46	Nej		
FJÄLKINGE 33:1	X	1	56	61	45	28	33	<20	58	61	45	30	33	<20	68	73	45	40	45	<20	Bullerskärm/vall (L=220m, h=4m) söder E22	59	62	31	34	Ja		68	73	61	61	Ja		
FJÄLKINGE 33:1	X	2	59	63	43	31	35	<20	61	64	43	33	36	<20	70	74	43	42	46	<20		63	65	35	37	Ja								
FJÄLKINGE 37:24	X	1	54	69	64	20	35	30	57	71	64	23	37	30	58	69	64	24	35	30		56	69	22	35	Nej		49	56	49	56	Nej		
FJÄLKINGE 37:24	X	2	57	69	65	23	35	31	59	71	65	25	37	31	61	69	65	27	35	31		58	69	24	35	Nej								
FJÄLKINGE 37:25	X	1	53	70	67	22	39	36	56	72	67	25	41	36	58	70	67	27	39	36		55	70	24	39	Nej		57	72	56	72	Ja		
FJÄLKINGE 37:26	X	1	54	70	64	29	45	39	57	72	64	32	47	39	58	70	64	33	45	39		56	70	31	45	Ja		50	52	50	52	Nej		
FJÄLKINGE 37:26	X	2	57	70	64	32	45	39	59	72	64	34	47	39	61	70	64	36	45	39		58	70	33	45	Ja								
FJÄLKINGE 37:27	X	1	51	59	67	26	34	42	53	61	67	28	36	42	55	59	67	30	34	42		55	60	30	35	Nej		53	59	53	59	Nej		
FJÄLKINGE 37:27	X	2	55	62	65	30	37	40	57	64	65	32	39	40	59	62	65	34	37	40		58	62	33	37	Ja								
FJÄLKINGE 37:28	X	1	54	71	65	23	40	34	57	73	65	26	42	34	58	71	65	27	40	34		56	71	25	40	Nej		50	50	50	48	Nej		
FJÄLKINGE 37:29	X	1	55	71	65	26	42	36	57	73	65	28	44	36	58	71	65	29	42	36		56	71	27	42	Nej		51	62	51	62	Nej		
FJÄLKINGE 37:32	X	1	55	72	66	28	45	39	58	74	66	31	47	39	59	72	66	32	45	39		56	72	29	45	Nej		49	49	49	47	Nej		
FJÄLKINGE 37:33	X	1	55	71	67	24	40	36	57	73	67	26	42	36	58	71	67	27	40	36		56	71	25	40	Nej		49	49	49	47	Nej		
FJÄLKINGE 37:36	X	1	63	75	67	32	44	36	62	75	67	31	44	36	69	75	67	38	44	36		61	73	30	42	Nej		55	59	55	60	Nej		
FJÄLKINGE 37:37	X	1	56	68	70	22	34	36	58	70	70	24	36	36	62	73	70	28	39	36		56	73	22	39	Nej		53	60	51	60	Nej		
FJÄLKINGE 37:58	X	1	52	72	67	23	43	38	55	73	67	26	44	38	56	72	67	27	43	38		55	72	26	43	Nej		56	71	55	71	Ja		
FJÄLKINGE 37:59	X	1	52	66	69	23	37	40	54	68	69	25	39	40	57	66	69	28	37	40		54	66	25	37	Nej		55	65	53	65	Nej		
FJÄLKINGE 43:6	X	1	53	54	46	26	27	<20	55	55	46	28	28	<20	56	56	46	29	29	<20		56	56	29	29	Nej		55	55	55	54	Nej		
FJÄLKINGE 43:6	X	2	54	57	47	27	30	20	55	58	47	28	31	20	57	58	47	30	31	20		57	58	30	31	Nej								
FJÄLKINGE 43:11	X	1	54	60	47	25	31	<20	55	61	47	26	32	<20	57	61	47	28	32	<20		58	61	29	32	Nej		53	59	53	59	Nej		
FJÄLKINGE 43:11	X	2	57	63	46	28	34	<20	59	64	46	30	35	<20	61	66	46	32	37	<20		62	66	33	37	Ja								
FJÄLKINGE 43:13	X	1	53	60	45	22	29	<20	55	60	45	24	29	<20	56	58	45	25	27	<20		57	59	26	28	Nej		50	52	50	51	Nej		
FJÄLKINGE 43:14	X	1	52	58	52	23	29	23	54	58	52	25	29	23	56	60	52	27	31	23		56	60	27	31	Nej		53	54	53	55	Nej		
FJÄLKINGE 43:15	X	1	50	56	47	22	28	<20	52	56	47	24	28	<20	54	57	47	26	29	<20		54	57	26	29	Nej								
FJÄLKINGE 43:15	X	2	51	54	47	23	26	<20	53	55	47	25	27	<20	55	56	47	27	28	<20		55	56	27	28	Nej								
FJÄLKINGE 48:17_1	X	1	55	57	48	28	30	21	57	57	48	30	30	21	58	58	48	31	31	21		59	59	32	32	Ja		57	57	57	55	Nej	Skolbyggnad. Ej åtgärd för skyddad skolgård. Se rapport kap9	
FJÄLKINGE 48:17_2	X	1	53	54	45	28	29	20	55	55	45	30	30	20	56	56	45	31	31	20		56	56	31	31	Ja		56	56	56	56	Nej	Skolbyggnad. Ej åtgärd för skyddad skolgård. Se rapport kap9	
FJÄLKINGE 48:17_2	X	2	55	56	45	30	31	20	57	57	45	32	32	20	58	58	45	33	33	20		58	58	33	33	Ja		-	-	-	-	-	Skolbyggnad	
FJÄLKINGE 48:17_3	X	1	53	55	47	22	24	<20	55	56	47	24	25	<20	55	56	47	24	25	<20		55	56	24	25	Nej		52	53	52	53	Nej	Skolbyggnad	
FJÄLKINGE 48:17_3	X	2	55	57	47	24	26	<20	57	57	47	26	26	<20	58	58	47	27	27	<20		58	58	27	27	Nej							Skolbyggnad	
FJÄLKINGE 48:17_4	X	1	52	54	48	23	25	<20	54	55	48	25	26	<20	55	56	48	26	27	<20		55	56	26	27	Nej		-	-	-	-	-	Skolbyggnad	
FJÄLKINGE 48:17_4	X	2	54	56	46	25	27	<20	56	56	46	27	27	<20	57	57	46	28	28	<20		57	57	28	28	Nej							Skolbyggnad	
FJÄLKINGE 48:17_5	X	1	54	58	45	27	31	<20	56	58	45	29	31	<20	57	60	45	30	33	<20		57	60	30	33	Nej		-	-	-	-	-	Skolbyggnad	
FJÄLKINGE 140:1	X	1	50	52	53	21	23	24	52	52	53	23	23	24	54	54	53	25	25	24		54	54	25	25	Nej		53	53	53	52	Nej		
FJÄLKINGE 140:1	X	2	52	53	53	23	24	24	54	54	53	25	25	24	56	56	53	27	27	24		56	56	27	27	Nej								
GUALÖV 3:38	X	1	53	57	48	23	22	<20	55	58	48	20	23	<20	57	59	48	22	24	<20		57	59	22	24	Nej		49	49	49	47	Nej		
GUALÖV 3:38	X	2	57	58	45	22	23	<20	58	58	45	23	23	<20	60	60	45	25	25	<20		60	60	25	25	Nej								
GUALÖV 3:42	X	1	52	55	51	22	25	21	53	55	51	23	25	21	55	56	51	25	26	21		55	56	25	26	-		48	52	48	52	-		
GUALÖV 4:49	X	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		59	63	-	-	Nej	Inga åtgärder, rivet	-	-	-	-	-	Nej	Huset är rivet
GUALÖV 14:6	X	1	59	66	52	32																												